



INDICAÇÃO Nº 302/2025

Conservação, manutenção e melhorias na EMEB Ver. João Batista Toledo (Jd. Tamoio) - CEP 13219-240.

Considerando que a EMEB Vereador João Batista Toledo, localizada na Rua Carlos Hummel Guimarães, 335, no Jardim Tamoio, atende mais de 260 crianças, distribuídas em 12 turmas do G4 e G5, contando com 18 professores e 3 profissionais de apoio;

Considerando que a referida escola possui 13 alunos com laudo médico, todos autistas, necessitando de um ambiente adequado para garantir acessibilidade, segurança e inclusão;

Considerando que a precariedade das instalações compromete a saúde e a segurança dos alunos e profissionais da educação, sendo dever do Poder Público assegurar condições dignas de ensino e aprendizagem;

Considerando que ambientes escolares adequados e bem conservados impactam diretamente no desenvolvimento integral dos estudantes, proporcionando espaços mais acolhedores e propícios ao aprendizado,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas providências cabíveis, junto à Secretaria competente, para a realização das seguintes melhorias na unidade escolar em questão:

- troca da porta de acesso do pátio do refeitório com o externo, pois as travas estão enferrujadas, tornando a escola vulnerável a invasões pois a porta não tranca;
- troca do vidro da porta de acesso do pátio externo às salas internas que se encontra quebrado podendo causar acidentes às crianças e funcionários;
- manutenção no telhado do pátio do refeitório, os furos existentes causam goteiras onde ficam as mesas de alimentação das crianças;





- correção das infiltrações e goteiras em diversos pontos da escola, como os corredores, parede próxima aos bebedouros, pátio de refeitório, e limpeza das calhas, pois a água escorre pelas paredes;
- reforma da mureta de contenção do barranco localizado no parque, com as chuvas a terra está deslizando, causou uma rachadura grande na horizontal por toda a mureta e a lama deságua para o pátio externo;
- troca das telas de proteção e do portão do tanque de areia, pois estão enferrujadas, causando risco de acidente e de saúde para as crianças. Reposição de areia e manutenção, já está aparecendo a lona do fundo do tanque;
- troca dos brinquedos do parquinho, que ainda são de ferro e apresentam pontos de ferrugem, pelos de madeira, para garantir a conservação dos mesmos e a segurança das crianças;
- reforma da área do bebedouro externo, muro das torneiras apresenta rachaduras, infiltração e o reboco está aparecendo e caindo, colocando as crianças em risco;
- reforma do piso de algumas salas de aula, que estão rachado/quebrados ou partes sem piso, podendo causar acidentes;
- poda ou remoção das árvores localizadas atrás do muro da fachada da escola, pois, em 28/11/2024, a escola recebeu a notificação nº 1557, da CPFL, para que a poda ou remoção fosse realizada. A gestão informou a Unidade de Gestão Educacional logo em seguida, mas a poda/remoção não ocorreu, o que pode acarretar problemas de multa e fornecimento de energia.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2025.

HENRIQUE DO CARDUME

/fspp

