



INDICAÇÃO Nº 304/2025

Conservação, manutenção e obras urgentes na EMEB Antonio Brunholi Netto (Jd. Tamoio) - CEP 13219-182.

Considerando que a EMEB Antonio Brunholi Netto, localizada na Rua Ari Barroso, 25, no Jardim Tamoio, atende mais de 140 crianças, distribuídas em 11 turmas do berçário ao G3, contando com 12 professores e 26 educadores infantis;

Considerando que a precariedade das instalações compromete a saúde e a segurança dos alunos e profissionais da educação, sendo dever do Poder Público assegurar condições dignas de ensino e aprendizagem;

Considerando que ambientes escolares adequados e bem conservados impactam diretamente no desenvolvimento integral dos estudantes, proporcionando espaços mais acolhedores e propícios ao aprendizado,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas providências cabíveis, junto à Secretaria competente, para a realização das seguintes melhorias na referida unidade escolar:

- pintura do muro externo, cuja fachada da escola encontra-se com apenas uma demão de tinta e a parte do fundo apresenta mofo de umidade, localizado na área em que as crianças têm acesso;
- instalação de placa de identificação com o nome da escola, para melhorar a visibilidade e facilitar o reconhecimento por parte da comunidade;
- substituição do toldo da entrada, pois o modelo atual, ainda é no formato antigo lona azul, apresenta furos e necessita ser substituído pelas telhas metálicas com calhas;
- instalação de toldo no solarium do berçário (salas na lateral esquerda da escola), já possui uma lona de tecido, porém não protege adequadamente contra chuva e concentra muito calor, necessário a instalação de telhas metálicas com proteção de calor e calhas;
- adequação dos toldos em dois salarions (sala em frente ao pátio) e instalação de calhas, pois os instalados são curtos e foram ampliados com lona de tecido que aquece demais e não protegem contra a chuva, a falta de calha faz com que a água se espalhe pelo local onde as crianças têm acesso;





- construção de nova área de solarium (sala da lateral direita da escola), visto que as demais salas já dispõem desse espaço, para que todas as crianças tenham a mesma oportunidade de desenvolvimento e aprendizagem;
- poda da árvore na casa vizinha, localizada na Av. Carlos Ângelo Mathion, 828, que possui uma copa cheia e que parte dela se encontra sobre o telhado da escola, causando entupimento da calha e infiltrações;
- instalação/construção de uma porta no muro externo para acesso direto à cozinha, evitando que entregadores transitem pelo pátio e área recreativa, onde as crianças se encontram. E de uma porta que facilite a circulação com a sala do berçário e o banheiro;
- correção das infiltrações e goteiras em diversos pontos da escola, como os corredores, salas de aula. As paredes externas apresentam infiltrações com rachaduras e tinta da parede mofada. No teto, apresenta goteira e estufamento do forro;
- instalação das telas de proteção nas janelas e na porta da cozinha, que foram furtadas após a invasão;
- reforma nos banheiros do G1/G2, para reduzir a altura da pia destinada às crianças que é muito alta para a estatura. Substituir o chuveiro, que apresenta funcionamento irregular. E a troca dos armários de madeira, que pelo uso constante dos lavatórios estão apodrecendo e precisam ser reformados/substituídos;
- aquisição de três mesas de refeição que estão faltando no Grupo G2;
- reforma no banheiro dos funcionários, pois o banheiro atual dispõe de apenas 2 cabines com vaso sanitário para aproximadamente 50 usuários. Troca dos armários que se encontram com as portas enferrujadas;
- instalação da casinha de abelhas sem ferrão, pois a unidade escolar ainda não tem o projeto e gostaria da instalação para melhorar e ampliar o conhecimento das crianças.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2025.

HENRIQUE DO CARDUME

/fspp

