



## INDICAÇÃO Nº 327/2025

Reparo da boca de lobo entre as Ruas Joll Fuler, Vila Boaventura (CEP 13201-810) e Rua Bonifácio José da Rocha, Vila Boaventura (CEP 13201-812).

Considerando a necessidade de reparo na boca de lobo localizada entre as Ruas Joll Fuler, Vila Boaventura (CEP 13201-810) e Rua Bonifácio José da Rocha, Vila Boaventura (CEP 13201-812), devido aos problemas de entupimento e mau cheiro, especialmente quando chove;

Considerando que o retorno constante de esgoto tem causado transtornos aos moradores da região, comprometendo a saúde pública e o bem-estar da comunidade local;

Considerando que o reparo e a manutenção adequados das bocas de lobo são essenciais para garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem e evitar problemas de esgoto a céu aberto,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo da boca de lobo entre as Ruas Joll Fuler, Vila Boaventura (CEP 13201-810) e Rua Bonifácio José da Rocha, Vila Boaventura (CEP 13201-812).

Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2025.

**PAULO SERGIO - DELEGADO**

/hér

