



INDICAÇÃO Nº 335/2025

Manutenção e adequação do semáforo em frente à faixa de pedestres da EMEB Marcos Gasparian, localizada na Rua Anchieta, nº 141, CEP 13201-810.

Considerando a necessidade de adequação do semáforo localizado em frente à faixa de pedestres da EMEB Marcos Gasparian, situada na Rua Anchieta, nº 141, CEP 13201-810, para que funcione corretamente em ambos os lados ao acionamento do botão;

Considerando que pais e alunos relatam que o semáforo não está funcionando adequadamente, e quando acionado, o tempo de travessia está muito curto, colocando em risco a segurança dos pedestres, especialmente crianças e idosos;

Considerando que o correto funcionamento do semáforo é essencial para garantir a travessia segura dos estudantes e demais usuários, prevenindo acidentes e proporcionando mais segurança no entorno escolar,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção e adequação do semáforo em frente à faixa de pedestres da EMEB Marcos Gasparian, localizada na Rua Anchieta, nº 141, CEP 13201-810.

Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2025.

PAULO SERGIO - DELEGADO

/hér

