



## INDICAÇÃO Nº 551/2025

Conservação, manutenção e obras na EMEB Profª. Glória da Silva Rocha Genovese (Vila Santa Maria) CEP 13203-233.

Considerando que a EMEB Profª. Glória da Silva Rocha Genovese, localizada em Vila Santa Maria, atende mais de 340 crianças, distribuídas em 10 turmas do 1º. ao 5º. ano, contando com 16 professores e 3 profissionais de apoio;

Considerando que a referida escola possui 16 alunos com laudo médico, sendo a maioria autistas, um com deficiências múltiplas e um com nanismo, necessitando de um ambiente adequado para garantir acessibilidade, segurança e inclusão;

Considerando que a precariedade das instalações compromete a saúde e a segurança dos alunos e profissionais da educação, sendo dever do Poder Público assegurar condições dignas de ensino e aprendizagem;

Considerando que ambientes escolares adequados e bem conservados impactam diretamente no desenvolvimento integral dos estudantes, proporcionando espaços mais acolhedores e propícios ao aprendizado,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas providências cabíveis, junto à unidade de gestão competente, para a realização das seguintes melhorias na escola em questão:

- instalação de alambrado na quadra de esportes, fechando completamente o local para evitar a invasão de pombos, cuja presença tem causado sujeira e comprometido a higiene e a segurança das crianças;
- manutenção e reforma dos brinquedos do parquinho, visto que alguns se encontram quebrados, oferecendo risco às crianças;





- substituição do telhado danificado, para eliminar infiltrações e goteiras em diversos pontos da escola, especialmente nas salas de aula;
- limpeza das calhas e do telhado da área administrativa e do pátio da merenda, prevenindo o acúmulo de água e corrigindo as goteiras;
- troca do piso de duas salas da área administrativa, atualmente em taco de madeira desgastado e comprometido pela infestação de cupins;
- pintura das paredes do pátio da merenda e das salas de aula, garantindo um ambiente mais agradável e adequado para alunos e profissionais;
- reparo ou substituição de três pilares de concreto, que sustentam o alambrado do estacionamento dos professores e um próximo à quadra de esportes, pois apresentam desgaste estrutural;
- instalação de toldo na entrada dos alunos, proporcionando sombra para funcionários que atualmente precisam permanecer sob o sol forte para receber as crianças;
- instalação de sistema de exaustão no telhado do pátio da merenda e da cozinha, visto que o calor excessivo tem causado mal-estar em crianças e profissionais;
- estudo para poda ou remoção da árvore localizada no terreno da unidade escolar, nos fundos da Rua Setembrino de Queiroz Telles, pois sua altura está interferindo nos cabos de energia da CPFL;
- implantação de sistema de ventilação/exaustão na cozinha e no pátio da merenda, visto que a ausência desses equipamentos tem provocado temperaturas extremamente altas, colocando em risco a saúde das funcionárias, a qualidade dos alimentos expostos ao calor excessivo e o bem-estar dos alunos.

Sala das Sessões, em 11 de março de 2025.

**HENRIQUE DO CARDUME**

/fspp

