



INDICAÇÃO Nº 623/2025

Adequação de lombada situada na Rua Sebastião de Oliveira Queiroz, defronte o n.º 188 (Jardim Fepasa) CEP: 13215-592.

Considerando que a lombada localizada na via mencionada abaixo, encontra-se fora do padrão devido ao recente recapeamento da rua, tornando-se ineficaz para a redução de velocidade e, conseqüentemente, representando um risco à segurança dos pedestres;

Considerando ainda que a adequação da lombada é imprescindível para garantir que os veículos reduzam a velocidade ao passar pelo local, prevenindo acidentes e proporcionando mais segurança para a comunidade,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para adequação de lombada situada na Rua Sebastião de Oliveira Queiroz, defronte o n.º 188 (Jardim Fepasa) CEP: 13215-592.

Sala das Sessões, em 18 de março de 2025.

TIAGO DA EL ELION

/jsl





