



INDICAÇÃO Nº 1628/2025

Realização de melhorias na EMEB Antônio Loureiro, incluindo manutenção estrutural, adequações de segurança, pintura, reforma de banheiros, substituição de piso, intervenções em áreas externas e apoio à instalação de sistema de ar-condicionado.

Considerando que a EMEB Antônio Loureiro atende diariamente diversas crianças da rede pública de ensino, sendo fundamental a manutenção de um ambiente escolar seguro, limpo e funcional;

Considerando os seguintes problemas na EMEB (fotos em anexo), e as sugestões para melhorias do espaço:

- O piso atual oferece riscos de acidentes e escorregões, o que demanda substituição por piso antiderrapante;
- A pintura das paredes internas e externas está muito desgastada, o que prejudica a aparência e conservação do ambiente;
- Os banheiros da unidade escolar precisam de reforma para garantir as condições adequadas de higiene e uso para os alunos e funcionários;
- Há raízes de árvore expostas na área da quadra, o que compromete a segurança e integridade estrutural;
- Os galhos da árvore localizada na parte frontal da escola caem tanto na via pública como no interior da unidade escolar, representando risco a pedestres, veículos e à comunidade escolar;
- A cobertura da quadra precisa de manutenção, já que tem várias infiltrações e goteiras que prejudicam o uso em dias de chuva;

/jgb





- A grade de ferro da mureta ao lado da quadra está danificada e necessita de reforma urgente para garantir a segurança dos alunos;
- A construção de um *deck* na parte lateral esquerda da frente da escola, para melhor aproveitamento do espaço e organização da entrada da unidade;
- Há infiltrações em diversos pontos da escola, o que prejudica o ambiente escolar e pode causar danos estruturais;
- A demanda urgente por sistema de ar-condicionado, processo que foi iniciado por meio da mobilização da comunidade mas que foi interrompido por conta da subtração das fiações e à necessidade de substituição de poste de energia.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para realização de melhorias na EMEB Antônio Loureiro, incluindo manutenção estrutural, adequações de segurança, pintura, reforma de banheiros, substituição de piso, intervenções em áreas externas e apoio à instalação de sistema de ar-condicionado.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 2025.

MADSON HENRIQUE

/jgb



Segue uma sugestão para melhorar o texto selecionado do documento "EMEB ANTONIO LOUREIRO":

DEMANDAS DA EMEB ANTONIO LOUREIRO


- Substituição do piso da escola por um modelo antiderrapante.
- Pintura geral das paredes.
- Reforma completa dos banheiros.
- Remoção das raízes da árvore na área da quadra.
- Supressão de uma árvore localizada na parte frontal da escola, cujos galhos caem no interior da propriedade e na rua, representando um risco.
- Manutenção do telhado da quadra da escola.
- Reparo da grade de ferro da mureta adjacente à quadra.
- Construção de um deck na parte lateral esquerda da frente da escola.
- Correção de infiltrações em diversos pontos da escola.
- Conclusão da instalação do sistema de ar condicionado. Originalmente, pais e escola, junto com a antiga diretora, realizaram uma arrecadação para a instalação, porém a fiação foi furtada. Atualmente, além da finalização da instalação, é necessário substituir o poste de energia para suportar o sistema de ar condicionado.

IMAGENS:





Para validar visite https://sapi.mg.gov.br/validar_documento e informe o código 5517-6911-1C5F-5F3F





Para validar visite https://sapi.jundiai.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo/5517-6911-1C5F-5F3F











Para validar visite <https://sapf.fundai.sp.gov.br/validar-assinatura> e informe o código 8567-6821-1001



Assinado digitalmente por
MADSON HENRIQUE DO
NASCIMENTO SANTOS
Data: 19/05/2025 10:39



Para validar visite https://sapl.jundiai.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5517-6911-1C5F-5F3F