



INDICAÇÃO Nº 1637/2025

Conservação, manutenção e obra urgente na EMEB Maria de Lourdes Gonçalves Barros, localizada na Rua Alberto Langue, n.º 71 (Boa Vista/Vila Jundiainópolis) – CEP 13210-790.

Considerando que a EMEB Maria de Lourdes Gonçalves Barros, atende mais de 110 crianças, distribuídas em 6 turmas do G1 ao G3, com 8 professores e 13 educadores infantis;

Considerando que a escola possui 3 alunos com laudo médico (autismo, deficiência física e paralisia – cadeirante), exigindo um ambiente acessível, seguro e inclusivo;

Considerando que a precariedade das instalações compromete a saúde e a segurança de alunos e profissionais da educação, sendo dever do poder público assegurar condições dignas de ensino e aprendizagem;

Considerando que ambientes escolares adequados e bem conservados impactam diretamente no desenvolvimento integral dos estudantes, proporcionando espaços acolhedores e propícios ao aprendizado,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas, com urgência, as providências cabíveis junto à Secretaria competente para a realização das seguintes melhorias na EMEB Maria de Lourdes Gonçalves Barros:

- Poda da árvore no parquinho infantil: A árvore localizada na área do parquinho apresenta galhos quebrados e caindo, portanto, a poda preventiva é essencial para a segurança das crianças e da equipe escolar. A escola já realizou pedidos anteriores sem retorno;
- Pintura da parede externa próxima ao bebedouro e ao lavatório do parquinho: A parede está descascada, com o cimento exposto, o que compromete a estética, a durabilidade da estrutura e pode gerar infiltrações. A repintura evitará deteriorações maiores e promoverá um ambiente mais acolhedor para as crianças;

/jgb





- Reforma e extensão dos toldos da área externa dos brinquedos: Um dos toldos encontra-se rasgado e o outro não cobre adequadamente a área destinada aos brinquedos. A reforma e a ampliação da cobertura são necessárias para proteger as crianças do sol e da chuva, garantindo conforto e segurança durante as atividades ao ar livre;
- Instalação de rampa de acesso para cadeirantes: é necessário instalar rampa de acessibilidade tanto na entrada principal da escola quanto no acesso à quadra da EMEB Lázaro Miranda Duarte, espaço utilizado para eventos e práticas pedagógicas. A ausência de rampas compromete a inclusão plena do aluno cadeirante matriculado na unidade;
- Reparo do liquidificador da cozinha escolar: O equipamento está inoperante, prejudicando o preparo das refeições infantis. Solicita-se o reparo ou substituição, por se tratar de item essencial para o funcionamento da alimentação escolar;
- Instalação de sistema de exaustão e ventilação na cozinha: A cozinha da escola não possui ventilação adequada, o que compromete as condições de trabalho das merendeiras e a conservação dos alimentos. A instalação de sistema de exaustão é fundamental para garantir segurança alimentar e ambiente salubre.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 2025.

HENRIQUE DO CARDUME

/jgb

Assinado digitalmente por
HENRIQUE CARLOS
PARRA PARRA FILHO
Data: 16/05/2025 17:04

