



## INDICAÇÃO Nº 1640/2025

Reparo no telhado do terminal Colônia, na R. Atibaia, 275 (Colônia) - CEP 13.219-816.

Considerando que há telhas visivelmente quebradas no local, situação observada por usuários e transeuntes;

Considerando relatos de goteiras no interior do terminal, o que compromete o conforto e a segurança dos usuários, especialmente em dias de chuva;

Considerando que há telhas retorcidas, mal fixadas ou soltas, o que representa risco de acidentes, especialmente em dias de ventos fortes, agravado pelo fato de se tratar de um local com grande circulação de pessoas,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo no telhado do terminal Colônia, na R. Atibaia, 275 (Colônia) - CEP 13.219-816.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 2025.

**ZÉ DIAS**

/pmf

Assinado digitalmente  
por JOSE CARLOS  
FERREIRA DIAS  
Data: 16/05/2025 15:09

