



## INDICAÇÃO Nº 1690/2025

Reparo ou substituição de lâmpadas queimadas na Rua Santo Antônio (Ponte São João) - CEP 13.218-070.

Considerando que a Rua Santo Antônio, na Pte. São João (CEP 13218-070), apresenta diversas lâmpadas queimadas em seu sistema de iluminação pública, gerando trechos com baixa visibilidade durante o período noturno;

Considerando que a iluminação adequada em vias urbanas é fundamental para a segurança de pedestres e motoristas, contribuindo para a prevenção de acidentes e inibição de práticas delituosas;

Considerando o direito dos munícipes a um ambiente urbano bem iluminado, que promova sensação de segurança e qualidade de vida,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo ou substituição de lâmpadas queimadas na Rua Santo Antônio (Ponte São João) - CEP 13.218-070.

Sala das Sessões, em 27 de maio de 2025.

**PAULO SERGIO – DELEGADO**

/pmf

Assinado digitalmente  
por PAULO SERGIO  
MARTINS  
Data: 22/05/2025 16:25

