



INDICAÇÃO Nº 2380/2025

Reparo no asfalto na Rua Silvio Romero, altura do nº281 (Vila Liberdade) CEP: 13215-160.

Considerando que há uma deformação no asfalto neste ponto da via, causando transtornos aos motoristas e aumentando o risco de acidentes;

Considerando que o tráfego de veículos no local é constante e o desnível na pista pode provocar danos aos automóveis,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Reparo no asfalto na Rua Silvio Romero, altura do nº281 (Vila Liberdade) CEP: 13215-160.

Sala das Sessões, em 05 de agosto de 2025.

TIAGO DA EL ELION

/hér



