



INDICAÇÃO Nº 2523/2025

Repintura de sinalização de solo no Viaduto Sperandio Pellicieri "Viaduto da Duratex" (Ponte São João) - CEP: 13218-110.

Considerando que o Viaduto Sperandio Pellicieri, conhecido como Viaduto da Duratex, no bairro Ponte São João, necessita de repintura da sinalização de solo em toda a sua extensão, de forma a melhorar a visibilidade e a segurança no tráfego;

Considerando que a necessidade se estende também às esquinas que subdividem o viaduto, especificamente nas interseções com a Rua José do Patrocínio e com a Avenida Antônio Frederico Ozanan;

Considerando que a boa manutenção da sinalização de solo é essencial para orientar motoristas, prevenir acidentes e garantir maior segurança viária para pedestres e ciclistas;

Pelo exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repintura de sinalização de solo no Viaduto Sperandio Pellicieri "Viaduto da Duratex" (Ponte São João) - CEP: 13218-110.

Sala das Sessões, em 19 de agosto de 2025.

ZÉ DIAS

/Arjo

