




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

REQUERIMENTO À PRESIDÊNCIA Nº 00231

Solicitação à AutoBAN-Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes de providências para diminuição de riscos de acidentes no trevo do km 53 da Via Anhanguera.



Na altura do km 53 da Via Anhanguera há um trevo, com passagem sob a pista, que dá acesso a diversas regiões, como os bairros da região Sul, a Av. 14 de Dezembro e outras. Nesse local, à margem da pista Norte, está localizado o 12.º GAC-Grupo de Artilharia de Campanha Barão de Jundiahy, unidade do Exército Brasileiro instalado há quase noventa anos, quando sequer existia a rodovia, defronte de cuja entrada se encontra a rotatória de acesso à avenida acima citada, que recebe grande volume de trânsito. Ocorre que motoristas, principalmente de veículos pesados, oriundos da pista Norte da Via Anhanguera e com direção àquela avenida, não primam pelo respeito à velocidade, nem à sinalização de preferencial para os veículos circulando pela rotatória.

Por causa disso, são constantes os acidentes no local, atingindo, inclusive, militares que deixam o GAC com destino as suas casas.

Em função de tal situação,

REQUEIRO à Presidência, na forma regimental, seja, com o devido respeito, encaminhada solicitação à AutoBAN-Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes de providências para diminuição de riscos de acidentes no trevo do km 53 da Via Anhanguera, tais como a colocação de diversas fileiras de tachões transversalmente à pista de acesso, como forma de obrigar os motoristas desatentos a reduzir a velocidade dos veículos, bem como sinalização mais evidente em toda a região (sugestões feitas por usuários do citado trecho).

Sala das Sessões, 04/08/2009


GUSTAVO MARTINELLI



Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A.
Av. Prof.ª Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200
13209-500 - Jundiaí - SP
tel / Fax: 55(11) 4589 4000
www.autoban.com.br


AutoBAN
SistemaCCR

Jundiaí, 25 de agosto de 2009
OP-GA 061/09

CÂMARA M. JUNDIAÍ (PROTÓCOLO) 28/ABO/09 10:53 057690

A
Câmara Municipal de Jundiaí
Rua Barão de Jundiaí, 128 - Centro
Jundiaí - SP

Att.: Sr. José Galvão Braga Campos - "Tico"
Presidente




Ref.: Of.PR/DL 482/2009 - protocolo AB 006234 de 10/08/2009

Reforço de Sinalização

Prezado Senhor,

Em atendimento à carta supracitada, que trata de reforço de sinalização na alça de acesso da Marginal da Via Anhangüera à Avenida 14 de Dezembro, temos a informar o que segue.

Realizamos no dia 15/08/2009, o reforço da sinalização horizontal, com implantação de tachões para direcionamento do tráfego, implantação de placas de 40 km/h, antecedendo a rotatória, conforme fotos abaixo:



Rpa 231/GM



Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A.
Av. Prof. Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200
13209 500 - Jundiaí - SP
tel / Fax: 55(11) 4589 4000
www.autoban.com.br

AutoBAN
SistemaCCR




Esta implantação, visa o disciplinamento do tráfego dando mais segurança aos usuários que trafegam por estas vias.

Lembramos ainda, que redutores de velocidade, conforme legislação vigente, é um das últimas alternativas a serem consideradas.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamo-nos do ensejo para reiterar a V.S.ª, nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Roberto S. de Oliveira
Diretor

Cópias: Hamilton

Fernando Edwards

