



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

INDICAÇÃO N.º 62.

ASSUNTO: - Regularização do abastecimento de água na parte alta da Vila São Paulo.

Senhor Presidente

Na Vila São Paulo existe uma bomba de água localizada no começo da Av. Nações Unidas que se destina a levar o precioso líquido até as ruas situadas na parte alta da Vila São Paulo. Ao que parece, porém, esta bomba deve estar funcionando com algum defeito, uma vez que a água só alcança até a Rua Parnaíba, e às vezes, nem chega até esse via pública, ficando a Rua Alegrete, Praça MMDC e ruas adjacentes com o abastecimento prejudicado. Os moradores vivem transtornados com esta situação, motivo pelo que,

I N D I C A O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal as providências que se fizerem necessárias no sentido de S. Ex^a. determinar junto ao D.A.E., as medidas cabíveis, para sanar a anomalia apontada, regularizando o abastecimento de água no local.

Sala das Sessões, 5. de Vereiro. 1973.

Elio Zillo.

f.j.