



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

INDICAÇÃO N.º 1.569

ASSUNTO: - Providências sobre a falta de água no alto da Vila São Paulo e Vila Progresso.

Senhor Presidente

CONSIDERANDO que a constante falta de água em alguns setores tem sido uma triste realidade;


CONSIDERANDO que o alto da Vila São Paulo e setores da Vila Progresso estão assolados pelo triste problema apontado;

CONSIDERANDO que se tem notícia da colocação de uma nova bomba para servir a Vila São Paulo, mas, entretanto, até esta data a situação permanece imutável;

CONSIDERANDO que a Autarquia - D.A.E. - competente precisa tomar urgentes medidas para solucionar a constante falta de água que está a grassar nos altos da Vila São Paulo e setores da Vila Progresso,

INDICO ao Sr. Prefeito Municipal a necessidade de S.Ex^a. determinar providências urgentíssimas no sentido de sanar a falta lamentável ora apontada.

Sala das Sessões, 04/fevereiro/1.974.


Elio Zillo.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS
AUTARQUIA MUNICIPAL
JUNDIAÍ

OFÍCIO SUP. Nº 110/74

Jundiaí, 26 de Março de 1974.

Senhor Prefeito:

A propósito da Indicação nº 1569, do Sr. Vereador ELIO ZILLO, solicitando providências no sentido de sanar a falta de Água na Vila São Paulo e setores da Vila Progresso, temos a honra de informar a V.Excia. que a solução para esse problema só poderá ser conseguida quando forem colocados em carga os Reservatórios R-4 para a Vila - Progresso e o T-9 para a Vila São Paulo.

Na oportunidade reiteramos os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Aloysio da Silva Ferrão
ALOYSIO DA SILVA FERRÃO
Superintendente

AO

EXMO. SR.

IBIS PEREIRA MAURO DA CRUZ

MD. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE

JUNDIAÍ

EKB/mhk.

Handwritten notes and signatures:
- A
- S.S.P.
- 29/03/74
- [Signature]