




INDICAÇÃO N.º 6.256

Substituição, por lâmpadas a vapor de mercúrio, das luminárias quebradas e das incandescentes existentes na Praça da Bandeira.



CONSIDERANDO que na Praça da Bandeira há muitas luminárias a vapor de mercúrio quebradas, bem como outras do tipo incandescente que apresentam pouca claridade, fato esse que deixa aquela área às escuras em alguns trechos, facilitando o assédio de marginais,

INDICO ao Sr. Prefeito Municipal a adoção das medidas que se fizerem necessárias, junto ao setor competente da administração, no sentido de promover a substituição das citadas luminárias por lâmpadas a vapor de mercúrio.

Sala das Sessões, 6.9.85.


Jorge Nassif Haddad

RSV