




INDICAÇÃO N.º 8.857

Reparos no pavimento asfáltico da Rua da Padroeira, esquina com a Rua Rangel Pestana; da Rua Princesa Isabel, entre a Rua Vigário J. J. Rodrigues e a Ponte Torta; e da Av. Carlos de Salles Bloch.




CONSIDERANDO que na esquina da Rua da Padroeira com a Rua Rangel Pestana quase não existe mais asfalto, pois este está se decompondo dia a dia;

CONSIDERANDO que a Rua Princesa Isabel, entre a Rua Vigário J. J. Rodrigues e a Ponte Torta, foi recentemente asfaltada, porém, por ocorrência de fortes chuvas, a pavimentação não resistiu, ocasionando inúmeros buracos que tendem a aumentar com o passar do tempo;

CONSIDERANDO que o asfalto existente na Av. Carlos de Salles Bloch, entre a Rua do Retiro e a Av. Jundiaí, está em fase de completa deterioração,

INDICO ao Sr. Prefeito Municipal a adoção das medidas cabíveis objetivando reparos no pavimento asfáltico das vias citadas.

Sala das Sessões, 17.03.87


TARCÍSIO GERMANO DE LEMOS

/msn.