




INDICAÇÃO N.º 9.881

Instalação de novas luminárias no Viaduto São João Batista.




As atuais luminárias existentes no Viaduto São João Batista apresentam-se bastante deficientes, com fraca iluminação, necessitando serem substituídas por outras mais adequadas, em face da grande utilização por veículos e pessoas.

Assim,

INDICO ao Sr. Prefeito Municipal sejam determinadas as providências necessárias, no sentido de se efetivar a instalação de novas luminárias no viaduto citado.

Sala das Sessões, 08.09.87


PEDRO OSVALDO BEACIM

ns