




INDICAÇÃO N.º 10.305

Reparos na macadamização da Rua Tuiuti, defronte do nº 120.




Buraco existente defronte do nº 120 da Rua Tuiuti, por falha no calçamento, está impondo dificuldades para o desenvolvimento do tráfego e danificando inúmeros veículos.

Em razão disso,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo sejam determinadas as providências que julgar cabíveis e necessárias, junto ao setor competente da Municipalidade, visando a efetivação dos serviços de reparos na macadamização da referida artéria, no local apontado.

Sala das Sessões, 10.11.87


JOSE GERALDO MARTINS DA SILVA