




INDICAÇÃO N.º 10.438

Urgentes reparos no leito carroçável da Estrada do Bairro Mato Dentro, que liga a Rodovia Engº Constâncio Cintra ao Bairro Caxambu.



O péssimo estado em que se encontra a Estrada do Bairro Mato Dentro, que liga a Rodovia Engº Constâncio Cintra ao Bairro Caxambu, está ocasionando problemas para os veículos que por ela transitam, bem como aos moradores da localidade.

Assim sendo,

INDICO ao Sr. Prefeito Municipal a adoção das medidas que se fizerem necessárias, junto ao setor público competente, visando a urgente reparação no leito carroçável da referida estrada.

Sala das Sessões, 24.11.87

*Antonio Carlos Pereira Neto*  
ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO

11/000000