




INDICAÇÃO N.º 3.825

Instalação de relógio medidor e torneira junto ao ponto de táxi localizado na Rua Prudente de Moraes, proximidades do nº 221.



Na Rua Prudente de Moraes, proximidades do nº 221, há um ponto de táxi que, entretanto, não apresenta condições para os motoristas fazerem uso de água, pois não existe torneira no local.

Isto posto,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a conveniência da adoção das medidas próprias e necessárias, junto ao setor competente da Municipalidade, visando a instalação de um relógio medidor e de torneira no mencionado ponto de táxi.

Sala das Sessões, 04.09.90

FRANCISCO DE ASSIS POÇO

ns