



**Governo do Estado de São Paulo
Departamento de Estradas de Rodagem**

Ofício nº 3348 / 2025 / DERSP-PR-DEM

São Paulo, na data da assinatura digital.

Ao Senhor

EDICARLOS VIEIRA

Presidente

Câmara Municipal de Jundiaí

edicarlos@jundiai.sp.leg.br

Assunto: Solicita melhorias na sinalização e implantação de passarelas e redutores de velocidade na SPA 066/330.

Ao responder este Ofício, indicar o Processo SEI 134.00014462/2025-18.

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, reportamo-nos aos termos do Ofício nº 88/2025, documento SEI (0066442072), que encaminhou a Moção nº 36, de autoria do Vereador Rodrigo Albino, solicitando melhorias na sinalização e implantação de passarelas e redutores de velocidade na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli SPA 066/300.

2. A respeito, informamos que a SPA 066/300 possui sinalização vertical (placas de regulamentação e advertência) e horizontal (faixas de rolamento, eixo central e bordas) adequadas em toda sua extensão e conta com defensas metálicas e equipamentos de controle de velocidade, incluindo 4 redutores de velocidade nos kms 1+000, 3+000, 5+500 e 8+500, que entrarão em operação nas próximas semanas.

3. A implantação de passarelas está registrada no processo 139.00024450/2024-71, para análise, aguardando recursos orçamentários correspondentes para elaboração de projeto executivo, visando integrá-lo ao futuro Programa de Obras do Departamento.

Atenciosamente,

MAURÍCIO MÁXIMO DE ANDRADE
Presidente Substituto



Avenida do Estado, 777 - Bairro Ponte Pequena
CEP 01107-901 - São Paulo - SP
www.der.sp.gov.br



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Máximo De Andrade, Presidente Substituto**, em 30/05/2025, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0069254182** e o código CRC **F7498ECC**.