



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

Limpub

INDICAÇÃO N° 6119

COOMJOSU51

Construção de galerias de águas pluviais na Av. Nações Unidas (Vila Esperança).

JOSE SIMÕES DO CARMO FILHO
Diretor de Assuntos Parlamentares

ENCAMINHE-SE.

Presidente

11/03/2014

A Av. Nações Unidas é bastante extensa e em seu trecho final há poucas galerias de águas pluviais.

Devido à construção de condomínio próximo àquele trecho e conseqüente diminuição da permeabilidade do solo, ocorreu aumento do volume de água, somado à movimentação de terra e seu carregamento, causando enxurrada e levando bastante lama, já que na altura do número 2.321 não há galerias.

Considerando a solicitação dos moradores do final da Av. Nações Unidas, inclusive através do processo 1.543/2012 e solicitação 156 51644/2013,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para construção de galerias de águas pluviais na Av. Nações Unidas, altura do número 2.321, na Vila Esperança.

Sala das Sessões, em 11 de março de 2014.


PAULO MALERBA

SMSP/LIMPUB
RECEBIMENTO

16/03/15

LD.



Jundiaí, 09 de maio de 2014

Controle Interno: COCMJ05451

De: SMSP/GS

Para: DGAL

Assunto: Referente à Indicação nº 6119

Para análise e manifestação. Após, retornar.

Eric Arthur de Azevedo

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Eric Arthur de Azevedo
Assessor Municipal - SMSP

Para: _____

___/___/2014

Carimbo e assinatura

De: _____

___/___/2014

Para: _____



Ao

Engº Leandro

Diretor da Dgal

Ref.: Indicação nº 6119 da Câmara Municipal de Jundiaí

Conforme vistoria constatamos que na Av. Nações Unidas, no número 2.321 citado, já possui galerias de águas pluviais, com bocas de lobo.

Ocorre que com a construção recente de um condomínio denominado “Residencial Azaleia”, o mesmo passou a contribuir com mais volume de águas pluviais oriundas do seu interior para a Estrada da Boiada, que por sua vez contribui para a Av. Nações Unidas.

A Estrada da Boiada não possui pavimentação asfáltica, e é ponto de depósitos irregulares de entulhos, o que contribui para o carreamento desses entulhos e lama para o endereço da Av. em questão.


Obs.: com fotos do local.



Rua do “Residencial Azaléia”



Vista das águas pluviais que vem do “Residencial Azaléia” para a Estr. da Boiada



Segue p/ conhecimento,

Em 08/jan/2015.

Aparecido Jerson Cazoni
Engº Aparecido Jerson Cazoni
DIVISÃO DE GALERIA - SMS



Indicação CMJ nº 6119/2014


Fl.05

À SMO/DOPB

Em 23/02/15


Segue para V. análise quanto a elaboração de projeto para atendimento do local.

Att,


Engº Leandro Balçanelli
Chefe da Divisão de Galerias
DivGal/DOPB/SMO

Do
SECTOR DE DRENAGEM
At. ENGº ALCIBIADES
25/02/15

Segue para *visuária e providên-*
cias.


Engº Valdir da Cruz Patrão
Chefe da Divisão de Infraestrutura
DP/SMO



Ao

Eng. **VALDIR DA CRUZ PATRÃO**

Chefe da DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA

Em 03 de março de 2015

A partir da vistoria informamos:

- 1) conversando com a moradora do N° 2321 da Av. Nações Unidas relatou-nos que as chuvas de verão não causaram qualquer tipo de incidente relativo à drenagem;
- 2) as águas de chuva oriundas do Nova Cidade Jardim e que por ventura poderiam causar problemas despejam pela frente dos prédios, isto é, na encosta oposta;
- 3) observamos sim muito lixo na Estrada da Boiada, que por ocasião da chuva eventualmente são arrastados para a Av. Nações Unidas;
- 4) também observamos porção do talude dos fundos do Res. Azaleia sem cobertura vegetal. O material erodido fica retido na área institucional 01. Idealmente esta área deve ser recoberta com grama.

No momento era o que tínhamos a informar.

Alcibiades Chávez A.

ALCIBIADES CHÁVEZ ARAÚZ
Eng.º – SMO/Div. Infraestrutura

smo
03/03/2015

Segue para providenciar limpeza na referida via.



Eng.º Valdir da Cruz Patrão
Chefe da Divisão de Infraestrutura
DP/SMO



Fig. 01 → Estrada da Boiada



Fig. 02 → talude do Res. Azaleia

De: SMSP/GS

Para: Limpub

14/03/15

Para análise e manifestação, após retornar

Eric Arthur de Azevedo
Eric Arthur de Azevedo
Assessor Municipal - SMSP

DE: LIMPUB

PARA: SMSP/GS

06-04-15

LIMPEZA NO LOCAL EXECUTADO.



Lucas Ap. Rodrigues
Diretor Serviços Urbanos

De: SMSP/GS

10/04/15

Para: SMRE/DAP

Segue despacho do setor

Eric Arthur de Azevedo
Eric Arthur de Azevedo
Assessor Municipal - SMSP