

US1 - CENTRO

19 MAR 2015

124/15



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

COCMJ08200

INDICAÇÃO Nº 11004

Construção de galerias pluviais na Rua Voluntários da Pátria – Jardim das Orquídeas.

ENCAMINHE-SE.  
Presidente  
10/02/2015

Em reunião com moradores da Rua Voluntários da Pátria, bairro Jardim das Orquídeas, recebemos queixas a respeito das galerias pluviais e a ocorrência de constantes alagamentos na rua, devido à falta de manutenção das poucas galerias existentes.

Diante da situação atual das galerias existentes, e da necessidade de construção de novas para sanar os problemas de alagamento na rua,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para construção de galerias pluviais na Rua Voluntários da Pátria – Jardim das Orquídeas.

Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 2015.

  
PAULO MALERBA



Jundiá, 10 de março de 2015

Controle Interno: **COCMJ08200**

**De:** SMSP/GS

**Para:** DGAL

**Assunto:** Referente a Indicação nº 11004

Para análise e manifestação. Após, retornar.

*Eric Artur de Azevedo*

**Eric Arthur de Azevedo**

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

**Eric Arthur de Azevedo**  
Assessor Municipal - SMSP

**Para:** SMSP/US Centro

13/03/2015

*Segue para análise quanto às manutenções das bancas de lobo de local.*

*ATA*

*Leandro Salgatti*

**Leandro Salgatti**  
Chefe da Divisão de Galerias  
DivGal/DOPB/SMO

**De:** smSP/GS

17/03/2015

**Para:** USL Centro

*Para análise e manifestação, após retornar*

*Eric Artur de Azevedo*

Carimbo e assinatura

**Eric Arthur de Azevedo**  
Assessor Municipal - SMSP

*ViDE*





Ao

Engº Leandro

Ref.: Ind. nº 11.003/2015 e 11.004/2015 – Câmara Municipal de Jundiaí

Conforme vistoria constatamos que as bocas de lobo e poços de visita estão assoreados, estando com águas paradas em seu interior.

A Rua Voluntários da Pátria possui grande extensão e tem pouquíssima caída (desnível).

Será necessário um levantamento topográfico da região para se fazer um projeto de novas galerias, até a galeria mais próxima existente na Rua um (travessa da Voluntários da Pátria).

Obs.: foto aérea anexo.



Em 20/05/2015.

*Engº Aparecido Jerson Cazoni*  
Engº Aparecido Jerson Cazoni  
DIVISÃO DE GALERIA - SMSP



Indicação nº 11.003/2015


Indicação nº 11.004/2015

Fl 06

À  
SMO/DI


Segue para V. análise quanto a elaboração de projeto para atendimento do local, tendo em vista os problemas na rede relatados nas folhas anteriores.

Att,

  
Eng.º Leandro Balçanelli  
Chefe da Divisão de Galerias  
DivGal/DOPB/SMO

Do  
SETOR DE DRENAGEM  
AT. ENQ.º MARCELLO  
21/05/15

segue para vistoria e manifestação.

  
Eng.º Valdir da Cruz Patrão  
Chefe da Divisão de Infraestrutura  
DP/SMO





Ao

Eng. **VALDIR DA CRUZ PATRÃO**  
da DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA  
Em 20 de março de 2015

A partir da vistoria informamos:

- 1) região extremamente plana onde qualquer tubulação teria declividade mínima;
- 2) existe sistema local onde os diâmetros variam de 250 a 400 mm;
- 3) algumas bocas de lobo apresentam seu fundo com altura considerável de sedimentos;
- 4) na projeção da tubulação existente (passa pela calçada) existem árvores. Provavelmente as raízes das arvores estrangulam a seção da tubulação;
- 5) num primeiro momento sugerimos a limpeza das bocas de lobo e desobstrução da tubulação de água pluvial com jato de água pressurizado. Caso a livre passagem não seja detectada informar esta Divisão para propor outra alternativa.

No momento era o que tínhamos a informar.

**ALCIBIADES CHÁVEZ ARAÚZ**  
Eng.º – SMO/Div. Infraestrutura




Secretaria Municipal de Obras  
Divisão de Infraestrutura  
Eng.º Valdir da Cruz Patrão

Ref.: Ofício Indicação nº 11.003 e 11.004/2015 – Rua Voluntários da Pátria.

Em 01/06/2015


Conforme já vistoriado e solicitado em 20 de março de 2015 pelo Eng.º Alcibiades (cópia anexa), e informado em 20 de maio de 2015 pelo Eng.º Jerson, as bocas de lobo estão assoreadas e a tubulação existente que passa pela calçada onde existem árvores, provavelmente estão com suas seções da tubulação estranguladas pelas raízes.

Sugiro a princípio que seja feita a limpeza das bocas de lobo e poços de visitas existentes a desobstrução da tubulação com jato de água pressurizado.

  
Marcello Stropp Zavatta  
Engenheiro civil  
Seção de Drenagem

1  
SMSP  
01/06/15

Segue para ciência e providências.



Eng.º Valdir da Cruz Patrão  
Chefe da Divisão de Infraestrutura  
DP/SMO

14/06/15

RE: SMSP/GS

Para: LIMPUB

Para análise e manifestação, após retornar.

Eric AM de Azevedo

Eric Arthur de Azevedo  
Assessor Municipal - SMSP

DE: LIMPUB

PARA: SMSP/GS.

23-06-15

LIMPEZA DE BOCA DE LOBO FOI EXECUTADA.



Lucas Ap. Rodrigues  
Diretor Serviços Urbanos

24/06/15

RE: SMSP/GS

Para: SMRI/MAP

Segue despacho do nter

Eric

Eric Arthur de Azevedo  
Assessor Municipal - SMSP