

006  
USLESTE  
18/01/16




Câmara Municipal de Jundiaí  
Estado de São Paulo

US-2

INDICAÇÃO Nº 16076

COMJ11337

Nivelamento do leito carroçável em toda extensão da Rua Gumercindo Bardi da Fonseca (Mato Dentro).



Considerando que a Rua Gumercindo Bardi da Fonseca, no Mato Dentro, está cheio de buracos e ravinas;

Considerando que os veículos têm grande dificuldade em trafegar por essa via,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para nivelamento do leito carroçável no endereço acima mencionado.

Sala das Sessões, em 1º de dezembro de 2015.


RAFAEL TURRINI PURGATO

'Prof. RAFAEL PURGATO'

SMRI/DAP

EM, 07/12/2015

À SMSP, para análise e manifestação.



**FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA**

Diretor de Assuntos Parlamentares



Jundiá, 13 de janeiro de 2016

Controle Interno: **COCMJ11337**

De: SMSP/GS

Para: US2-Leste

Assunto: Referente a Indicação nº 16076

Para análise e manifestação. Após, retornar.

  
Juliana Baldi da Silva  
Assistente de Administração  
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: \_\_\_\_\_

06/052016

Serviço executado.



Celso Luiz Arantes  
Diretor Técnico

De: SMSP/GS

10/05/2016

Para: SMR-II DAP

Conforme manifestação do setor, o serviço foi executado.



Eric Arthur de Azevedo  
Assessor Municipal  
Carimbo e assinatura

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.

Handwritten marks or scribbles in the upper middle section.

Handwritten marks or scribbles in the center of the page.

Handwritten marks or scribbles in the lower middle section.