

US1 - CENTRO

19 JUL 2016

382/16




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

SMBZ
DAP

INDICAÇÃO Nº 19025

COOMJ13907

Manutenção da ponte localizada próximo ao nº. 3.701, da Av. Antonio Frederico Ozanan (Vila de Vito).



A ponte localizada na Av. Antonio Frederico Ozanan, próximo ao nº. 3701 (Vila de Vito) encontra-se cedendo, situação que coloca em risco a integridade física e a vida de quem a utiliza.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção da ponte localizada próximo ao nº. 3.701, da Av. Antonio Frederico Ozanan (Vila de Vito).


Sala das Sessões, em 21 de junho de 2016.

ANTONIO DE PADUA PACHECO
Dr. PACHECO

SMRI/DAP

Em, 27/06/2016

À SMSP, para análise e manifestação.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fábio de Araújo Santana', is written over a horizontal line.

FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA

Diretor de Assuntos Parlamentares



Jundiaí, 15 de julho de 2016
Controle Interno: COCMJ13907

De: SMSP/GS

Para: US1-Centro

Assunto: Referente a Indicação nº 19025


Para análise e manifestação. Após, retornar.


Juliana B. da Silva
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: SMSP/DJA

21/07/2016

A POLITE ESTÁ EM MANUTENÇÃO.


Carimbo e assinatura


Leonardo Galli Jorge Estevam
Diretor SMSP
Unidade de Serviços 1 - Centro

De: SMSP/GS

Para: SMRT/DAP

28/07/2016

Segue despacho do setor


Juliana Baldi da Silva
Assistente de Administração

Carimbo e assinatura