


Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

SMJ
DAR

INDICAÇÃO Nº 19.048

COOMJ13889

Verificação de possível mau contato em "bico de luz" em poste na Rua Jader Ribeiro da Silva, esquina com a Rua José Schioser (Vila Ana).



CONSIDERANDO que o "bico de luz" instalado em poste na Rua Jader Ribeiro da Silva, esquina com a Rua José Schioser, na Vila Ana, oscila permanentemente entre aceso e apagado, o que prejudica a visibilidade, bem como a segurança do local;

CONSIDERANDO que o ideal seria que fosse verificado e corrigido o referido defeito, para que a situação volte à normalidade,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para verificação de possível mau contato no referido bico de luz.

Sala das Sessões, em 21 de junho de 2016.

Prof. RAFAEL PURGATO

S
DAR



Jundiaí, 15 de julho de 2016

Controle Interno: **COCMJ13889**

De: SMSP/GS

Para: Ilumpub

Assunto: Referente a Indicação nº 19048

Para análise e manifestação. Após, retornar.



Juliana B. da Silva


Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: SMSP/GS

16/08/2016

Serviço de Iluminação Pública concluído em
03/07/16.

Deque para ciência e arquivo.



Carimbo e assinatura


Marcão G. de Almeida Cardoso
Chefe de Iluminação Pública
Camp. 804

De: SMSP/GS

18/08/2016

Para: SMRJI/DAP

Conforme manifestação do setor, o serviço foi
executado.



Juliana Baldi da Silva
Assistente de Administração

Carimbo e assinatura