



Câmara Municipal de Jundiaí  
Estado de São Paulo

SMR  
DAP

INDICAÇÃO Nº 17932

COCMJ13031

Troca de lâmpadas no Viaduto São João Batista, Ponte São João Batista.



Considerando que as lâmpadas de iluminação pública estão queimada, ficando o local com a visibilidade reduzida para os motoristas,

Considerando que a falta de iluminação prejudica a segurança, principalmente dos pedestres que passam pelo local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Troca de lâmpadas no Viaduto São João Batista, Ponte São João Batista.


Sala das Sessões, em 19 de abril de 2016.

  
JOSE ADAIR DE SOUSA

SMRI/DAP,

Em 25.04.2016

À SMSP para análise e manifestação.



**FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA**

Diretor de Assuntos Parlamentares

Jundiaí, 25 de maio de 2016

Controle Interno: COCMJ13031

De: SMSP/GS

Para: Ilumpub

Assunto: Referente a Indicação nº 17932

Para análise e manifestação. Após, retornar.

Juliana Baldi da Silva  
Assistente de Administração

Juliana B. da Silva  
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: SMSP/GS

16/08/2016

serviço de iluminação pública concluído em  
0106116, foi testado lâmpada, setor e relé.  
Requer para ciência e arquivo.

Carimbo e assinatura

Marcelo de Oliveira Cardoso  
Diretor de Iluminação Pública  
SMSP / PMJ

De: SMSP/GS

18/08/2016

Para: SMRJI/DAP

conforme manifestação do setor o serviço foi  
executado.

Juliana Baldi da Silva  
Assistente de Administração  
Carimbo e assinatura