



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

SMER/DAP

INDICAÇÃO Nº 19265

COCMJ14041

Substituição da proteção da lâmpada do poste existente na Rua São Bento, esquina com a Rua Prudente de Moraes (Centro).




A proteção da luminária existente no poste da Rua São Bento, esquina com a Rua Prudente de Moraes (Centro), encontra-se quebrada, podendo cair a qualquer momento sobre os transeuntes, causando danos.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição da proteção da lâmpada do poste existente na Rua São Bento, esquina com a Rua Prudente de Moraes (Centro).


Sala das Sessões, em 05 de julho de 2016.


ANTÔNIO DE PADUA PACHECO
'Dr. PACHECO'

SMRI/DAP

EM 08/07/2016

À SMSP.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fábio de Araújo Santana', enclosed within a horizontal oval scribble.

FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA.

Diretor de Assuntos Parlamentares.



Jundiaí, 08 de agosto de 2016

Controle Interno: COCMJ14041

De: SMSP/GS

Para: Ilumpub

Assunto: Referente a Indicação nº 19265

Para análise e manifestação. Após, retornar.

Juliana B. da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: SMSP/GS

26/09/2016

Serviço de Iluminação Pública conduzido em
11/08/16, foi trocada lâmpada, reator e relê.
Segue para ciência e arquivo.

Carimbo e assinatura

Marcelo de Oliveira Cardoso
Diretor de Iluminação Pública
SMSP / PMUJ

De: SMSP/GS

Para: SMRI/DAP

28/09/2016

Conforme manifestação do setor, o serviço foi
executado.

Juliana Baldi da Silva
Assistente de Administração
Carimbo e assinatura