



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

SMZ/DAF

INDICAÇÃO Nº 19635

COOMJ14282

Substituição de lâmpada queimada próximo ao nº 145 da Rua João Pedro dos Santos Filho (Rio Acima).



Considerando que na Rua João Pedro dos Santos Filho, no Rio Acima, próximo ao nº 145, existe um poste com a lâmpada queimada;

Considerando que a falta de iluminação causa insegurança aos moradores e favorece a prática de delitos e outros atos ilícitos;

Considerando as solicitações recebidas,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de lâmpada queimada próximo ao nº 145 da Rua João Pedro dos Santos Filho (Rio Acima).


Sala das Sessões, em 09 de agosto de 2016.


GERSON SARTORI

SMRI/DAP

EM 11/08/2016

À SMSP.



FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA.

Diretor de Assuntos Parlamentares.



Jundiaí, 09 de setembro de 2016


Controle Interno: COCMJ14282

De: SMSP/GS

Para: ILUMPUB

Assunto: Referente a Indicação nº 19635

Para análise e manifestação. Após, retornar.



Juliana B. da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: SMSP/GS

13/10/2016

Serviço de Iluminação Pública concluído
segue para ciência e arquivo.


Marcelo de Oliveira Cardoso
Diretor de Iluminação Pública
- SMSP/PMJ


Carimbo e assinatura

De: SMSP/GS

14/10/2016

Para: SMRT/DAP

conforme manifestação do setor, o serviço foi
executado.


Juliana Beldi da Silva
Assistente de Administração

Carimbo e assinatura