

DOP/SVD
26/09/16




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

R
DWPSL
14/09/16

INDICAÇÃO Nº 19848

Recapeamento e implantação de sinalização de trânsito para coibir excessos de velocidade na Rua Atibaia, trecho entre a Av. Antenor Soares Gandra e o Terminal de ônibus do Bairro Colônia, bem como realização de curso de reciclagem para condutores de ônibus de nossa cidade.



Considerando que moradores da Rua Atibaia reclamaram de que esta recebeu recapeamento em toda sua extensão, recentemente, mas que o trecho compreendido entre a Av. Antenor Soares Gandra e o Terminal de ônibus do Bairro Colônia não foi restaurado;

Considerando que esse mesmo trecho da artéria não conta com sinalização adequada para coibir abusos de velocidade e que isso tem feito com que essa rua seja palco de excessos, principalmente por parte dos condutores de ônibus – fato lamentável;

Considerando que o ideal seria que se recapeasse o trecho mencionado, se instalasse a sinalização adequada para coibir a alta velocidade e por fim, se implantasse um sistema de reciclagem de atuação entre os motoristas do transporte coletivo, para que o respeito à ordem urbana, ao usuário e ao transeunte seja restaurado em nosso dia a dia, evitando acidentes de grave monta,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto as Secretarias de Obras e de Transportes, objetivando as medidas acima mencionadas.


Sala das Sessões, em 23 de agosto de 2016.

PROF. RAFAEL PURGATO

SMRI/DAP

Em, 29.08.2016

À SMO, para análise e providências cabíveis.
Após a SMT.



FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA

Diretor de Assuntos Parlamentares

DOPB EM 12.09.16


A
DIVPAV

PROGRAMA TAPA BURACOS, POIS NÃO
EXISTE PROGRAMAÇÃO P/O RECAPEAMENTO,
APOS A SMT.

Eng.º José Marinho
Diretor de Obras Públicas
Secretaria Municipal de Obras

À S. MANUT/DIVPAV/SMO.

Providenciar conforme orientação.




Eng.º Robson J. Apezato
Chefe de Divisão
DivPav/DOPB/SMO

15.09.16

A Eng.º Robson

CONFORME SOLICITADO, REPARO FOI EXECUTADO POR
OPERAÇÃO TAPA BURACO, EM 21/09/16.



Erik Luiz Machado
Chefe de Seção
Manutenção de Pavimentação
DivPav/DOPB/SMO

23.09.16

Secretaria de
Serviços Públicos




Prefeitura
de Jundiaí

Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
DIVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO/DivPav.

Av. Yamashita Yukio, 1268 - Distrito Industrial - Jundiaí - SP - Fone: 4521-5017/0522 Cep.: 13.13.213.010.
smsp_map@jundiai.sp.gov.br

À SMRI/DAP

Segue para conhecimento.


.....
Robson José Apezato
Chefe de Divisão
DIVPAV/SMSP

S
03/10/16
DIVPAV