



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

R
DIVPAV
11/09/16

000MJ1486L

INDICAÇÃO Nº 20271

Tapamento de buraco na Rua União, defronte aos nºs. 120 e 141 (Vila Rami).




O leito carroçável da Rua União, defronte aos nºs. 120 e 141 (Vila Rami), encontra-se com buraco que está dificultando o trânsito de veículos pelo local.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco na Rua União, defronte aos nºs. 120 e 141 (Vila Rami).

Sala das Sessões, em 27 de setembro de 2016.




ANTONIO DE PADUA PACHECO
'Dr. PACHECO'

SMRI/DAP

Em, 03/10/2016

À SMSP, para análise e providências cabíveis.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fábio de Araújo Santana', enclosed within a horizontal oval shape.

FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA

Diretor de Assuntos Parlamentares



Jundiaí, 07 de novembro de 2016

Controle Interno: COCMJ14861

De: SMSP/GS

Para: Dipav

Assunto: Referente a Indicação nº 20271

Para análise e manifestação. Após, retornar.



Juliana B. da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: _____

___/___/2016

Carimbo e assinatura

De: _____


___/___/2016

Para: _____

Carimbo e assinatura

À SMRI/DAP

Após vistoria, em 18/11/2016, nenhum problema foi constatado.



Erik Luiz Machado
Chefe de Seção
Manutenção de Pavimentação
DivPav/SMSP
21/11/2016