



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

SMC/BJ/DAP

00CMJ14006

INDICAÇÃO Nº 19151

Substituição da lâmpada queimada na Rua Carlos Angelo Mathion, em frente ao nº. 1351 (Jardim Tamoio).




Os moradores da Rua Carlos Angelo Mathion (Jardim Tamoio), nos procuraram, pois em frente ao nº. 1.351, existe uma lâmpada queimada que está deixando a rua muito escura, situação que está favorecendo para que alguns jovens façam o uso de entorpecentes, acobertados pela escuridão do local.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição da lâmpada queimada na via citada.


Sala das Sessões, em 28 de junho de 2016.


ANTONIO DE PADUA PACHECO
'Dr. PACHECO'

SMRI/DAP

EM 05/07/2016

À SMSP.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is cursive and appears to read 'Fábio de Araújo Santana'.

FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA.

Diretor de Assuntos Parlamentares.



Jundiaí, 02 de agosto de 2016

Controle Interno: COCMJ14006

De: SMSP/GS

Para: Ilumpub

Assunto: Referente a Indicação nº 19151

Para análise e manifestação. Após, retornar.

Juliana B. da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: SMSP/GS

10/09/2016

serviço de iluminação pública concluído
em 04/06/16.

Segue para ciência o arquivo.

Carimbo e assinatura

Marcelo de Oliveira Cardoso
Diretor de Iluminação Pública
SMSP / PMJ

De: SMSP/GS

14/09/2016

Para: SMRJ/DAP

Conforme manifestação do setor, o serviço foi
executado.

Carimbo e assinatura

Juliana Bardi da Silva
Assistente de Administração