

US1 - CENTRO

10 FEV 2016

065/16



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 16332

COCMJ1559

Urgente reparo na pavimentação no entorno da tampa de ponto de visita existente na Rua Barão de Jundiaí, na esquina com a Rua Engenheiro Monlevade (Centro).




Considerando que a solicitação para reparo para pavimentação no entorno da tampa de ponto de visita existente na Rua Barão de Jundiaí, esquina com a Rua Engenheiro Monlevade, no Centro, feito através da indicação n.º 14.812/2015 não foi atendida.

Considerando que estamos numa época de intenso trânsito de pessoas na região central, por conta das compras natalinas.

Objetivando preservar a segurança físicas dos pedestres que por ali transitam,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo que determine à Secretaria de Serviços Públicos que realize urgentemente o reparo na pavimentação entorno da tampa de ponto de visita existente na Rua Barão de Jundiaí, na esquina com a Rua Engenheiro Monlevade (Centro).

Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 2015.



MARILENA PERDIZ NEGRO

COMISSÃO DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

SMRI/DAP

Em, 18/12/2015

A SMSP, para análise e providências cabíveis.



FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA

Diretor de Assuntos Parlamentares



Jundiá, 05 de fevereiro de 2016

Controle Interno: **COCMJ11559**

De: SMSP/GS

Para: US1-Centro

Assunto: Referente a Indicação nº 16332

Para análise e manifestação. Após, retornar.

Juliana Baldi da Silva
Assistente de Administração

Juliana B. da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para:

SMSP/DSD

11/02/2016

EXECUTADO.

Carimbo e assinatura

Leandro Galli Jorge Estevam
Diretor SMSP
Unidade de Serviços 1 - Centro

De:

SMSP/GS

15/02/2016

Para:

SMRI/DAP

Conforme manifestação do setor, o serviço foi executado.

Eric Arthur de Azevedo

Eric Arthur de Azevedo
Assessor Municipal

Carimbo e assinatura



100

100