



*caso 05/06/13
emiti*

Jundiaí, 01 de Outubro de 2013

COMUNICADO EXTERNO Nº 1535/ 2013/ S.M.T./D.O.T.

À

SMAP


Ref. Indicação nº 02904/13 - Vereador Gerson Sartori

Controle interno 5798/12

Em resposta à solicitação para retirada de rotatória, temos a informar que após vistoria no local foi constatado que não há problemas técnicos com a mesma.

A rotatória é necessária para a ordenação do trânsito e a diminuição de velocidade na via.

Sendo o que tínhamos para o momento colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.



Engº Adilson Roberto Borriero
SMT/DOT