

Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

R
DIVPAV
24/03/17

COCMJG39L 839
839

INDICAÇÃO Nº 457

Tapamento de buracos na Vila Marlene.

ENCAMINHE-SE.

Presidente
01/03/2017

Considerando a existência de diversos buracos na Rua Carlos Fernandes Netto, altura dos números 20,50, 120, e outro de grande proporção na Rua Miguel Hilário Navarrete Sanches, que prejudicam o trânsito no bairro.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o tapamento de buracos nos locais descritos, na Vila Marlene.

Sala das Sessões, em 01 de março de 2017.



VALDECI VILAR MATHEUS

'Valdeci Vilar'

SMRI/DAP

Em, 07/03/2017

À SMSP, para análise e providências cabíveis.



JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS

Diretor de Assuntos Parlamentares

Em, 15 de março de 2017.

SMSP/GS

Ao Coordenador Especial de Serviços Municipais
Sr. Roberto Pozzani.

Favor vistoriar e informar.



Adilson Rodrigues Rosa
Secretário Municipal de Serviços Públicos

SMSP/GS

Ato contínuo, encaminhe-se. Após, retorne para deliberações.

Eduardo César Valença
Diretor Técnico – SMSP/GS

SMSP/GS

MAP / Roberto

Ato contínuo, encaminhe-se. Para vistoria e programação. Após, retorne para acompanhamento.



Roberto Pozzani
Coordenador Especial de Serviços Municipais – SMSP/GS

UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PÚBLICOS
DIVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO/DIVPAV

Jundiaí, 12 de Abril de 2017

Ao **Engº Robson José Apezato**
Chefe de divisão / Pavimentação

Conforme solicitado, reparo foi executado por operação "tapa buraco" em 10/04/2017.


Att.,



Erik Luis Machado
Chefe de Seção
Manutenção de Pavimentação

Ao Coordenador Especial de Serviços Municipais
Sr. Roberto Pozzani.

De acordo, segue para deliberação.



Robson José Apezato
Chefe de Divisão / Pavimentação

De: UG,ISP/GG

02.06.17

Para: UGCC/DAP

Conforme manifestações do setor, o serviço foi executado.



Juliana Baldi da Silva
Assistente de Administração