

Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

7240
OK
12/05
2410

INDICAÇÃO Nº 657

COCM 16484

Reparo do asfalto na altura do número 46 da Rua Alagoas (Jardim Tarumã).

ENCAMINHE-SE.


Presidente
07/03/2017

Em frente ao número 46 da Rua Alagoas, no Jardim Tarumã, o asfalto ao redor do tampão de um bueiro está bastante danificado.

Por isso,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o reparo do asfalto no local mencionado.

Sala das Sessões, em 07 de março de 2017.


VALDECI VILAR MATHEUS
"Valdeci Vilar"

DS/UGISP/SP/DivPav
RECEBIDO
28/03/2017

RECEBIDO
DAP
07 JUN. 2017


UGCC/DAP

Em 10/03/2017

À UGISP, para análise e providências cabíveis.



JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS

Assessor Especial para Assuntos Legislativos

Em, 15 de março de 2017.

SMSP/GS

Ao Coordenador Especial de Serviços Municipais
Sr. Roberto Pozzani.

Favor vistoriar e informar.



Adilson Rodrigues Rosa

Secretário Municipal de Serviços Públicos

SMSP/GS

Ato contínuo, encaminhe-se. Após, retorne para deliberações.

Eduardo César Valença
Diretor Técnico – SMSP/GS

SMSP/GS - *Map/Eng. Robson*

Ato contínuo, encaminhe-se. Para vistoria e programação. Após, retorne para acompanhamento.



Roberto Pozzani

Coordenador Especial de Serviços Municipais – SMSP/GS

UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PÚBLICOS
DIVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO/DIVPAV

Jundiaí, 18 de Maio de 2017

Ao Eng^o Robson José Apezato
Chefe de divisão / DIVIPAV

Conforme solicitado, reparo foi executado por operação "tapa buraco" em 17/05/2017.

Att.,


Erik Luís Machado
Chefe de Seção
Manutenção de Pavimentação

Ao Coordenador Executivo de Manutenção e Serviços/ UGISP
Eng^o Roberto Pozzani.


S
23/05/17

De acordo, segue para deliberação.


Eng^o Robson José Apezato
Chefe de Divisão / DIVIPAV

Executado

Informe o arquivo - 2

 31/05/17
ROBERTO POZZANI
Coord. Executivo de
Manutenção e Serviços
UGISP