

CÂMARA M. JUNDIAÍ (PROTOCO) 11/JAN/2018 14:00 079714

Ofício PRES nº 05/2018

Jundiaí, 10 de Janeiro de 2.018.

À

*Câmara Municipal de Jundiaí*

Ilmo. Srº Valdeci Vilar Matheus.

DD.Vereador do Município de Jundiaí.

**DÊ-SE VISTA AO AUTOR.**

*J. L. T. =*  
Presidente  
*10/18*

Ref.: Indicação 5.330.

Assunto: Reparo em tampão na Avenida das Nações Unidas, altura do número 1.411 ( Vila Esperança).

Prezado Senhor,

Seguem as informações desta DAE, emitidas pela DMA/GMA, na pessoa do Engº. João José Viveiros – Diretor de Manutenção.

“Informamos que existem dois P.V. no local citado. Um é da DAE, que está nivelado com o pavimento, o outro de águas pluviais, cujas condições devem ser avaliadas pela PMJ (foto 2 em anexo).”

Colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, firmamo-nos com elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

*Eduardo Santos Palhares*

Diretor Presidente


DAE S/A – Água e Esgoto

Jundiaí / SP



**INDICAÇÃO Nº 5.330**

Reparo em tampão de bueiro na Avenida das Nações Unidas, altura do número 1.411 (Vila Esperança).

ENCAMINHE-SE.  
  
Presidente  
05/12/2017

Considerando a existência de um tampão de bueiro desnivelado e com buracos no entorno, o que causa transtornos aos motoristas que circulam pelo local, **INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro na Avenida das Nações Unidas, altura do número 1.411, Vila Esperança.

Sala das Sessões, em 05 de dezembro de 2017.

**VALDECI-VILAR**

'Delano'

A  
DMS

com urgência e providências  
pouco antes de 5/12

05/12/17

**Eduardo Pereira da Silva**  
Diretor Superintendente  
DAE S/A - Água e Esgoto

DAE S.A. JUNDIAÍ 00110 14/DEZ/17 15:19



Foto 03



Foto 01



Foto 02