

Ofício PRES nº 100/2018

Jundiaí, 22 de Junho de 2.018.

À

Câmara Municipal de Jundiaí

Ilmo. Srº Valdeci Vilar Matheus.

DD.Vereador do Município de Jundiaí.



Ref.: Indicação 5.464.

Assunto: Reparos em tampão de bueiro na Rua Marques de Maricá, altura do número 26 (Vila Santana).


Prezado Senhor,

Seguem as informações desta DAE, emitidas pela DMA/GMA, na pessoa do Engº. João José Viveiros – Diretor de Manutenção.

“Em atenção ao solicitado, informamos que conforme vistoria no local, o tampão da DAE no endereço informado está nivelado com o leito carroçável e não apresenta risco ao trânsito”.

Colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, firmamo-nos com elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Eduardo Santos Palhares

Diretor Presidente

DAE S/A – Água e Esgoto

Jundiaí / SP

100



INDICAÇÃO N° 5464

Reparos em tampão de bueiro na Rua Marques de Maricá, altura do número 26 (Vila Santana).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

12/12/2017

Considerando a existência de um tampão de bueiro desnivelado e com rachaduras no entorno, prejudicando o trânsito na via,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a execução de reparos em tampão de bueiro na Rua Marques de Maricá, altura do número 26 (Vila Santana).

Sala das Sessões, em 12 de dezembro de 2017.

VALDECI VILAR
'Delano'

VALDECI VILAR

'Delano'

DAE S.A. JUNDIAÍ 001194 26/DEZ/17 16:11

