



PROCESSO LEGISLATIVO

INDICAÇÃO Nº 8999/2022 - Madson Henrique do Nascimento Santos - Reparo na cobertura do condutor de águas pluviais na viela da Avenida Nações Unidas, em frente ao número 2.175 (Vila Didi – CEP 13203-421).

TRAMITAÇÃO

Data da Ação	18/10/2022
Unidade de Origem	DL - Secretaria
Unidade de Destino	Gabinete do Prefeito
Status	Indicação Despachada

Jundiaí, 18 de outubro de 2022.

Joana Cristina Barbi Chispim
Agente de Serviços Técnicos