



Manutenção de botoeira em semáforo para passagem de pedestres na Av. Humberto Cereser, na altura do n.º 418 (próximo ao posto de gasolina) - Jundiaí Mirim.

Considerando que o botão está quebrado, impossibilitando o seu funcionamento e a passagem mais segura dos pedestres, sendo este um local com grande fluxo de veículos,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de botoeira em semáforo para passagem de pedestres na Av. Humberto Cereser, na altura do n.º 418 (próximo ao posto de gasolina) - Jundiaí Mirim.

Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2022.

**JOSÉ ANTÔNIO KACHAN JÚNIOR**  
Dr. Kachan Jr.

/orb