



Reparo na estrutura de contenção no leito do Córrego da Colônia no trecho que margeia a extensão da Rua Orlando Bagne e Avenida Luiz Zorzetti.

Considerando que há falhas nas estruturas de contenção no leito do Córrego da Colônia no trecho que margeia a extensão da Rua Orlando Bagne e Avenida Luiz Zorzetti, o que favorece a erosão de suas margens, causando instabilidade da pavimentação asfáltica;

Considerando que no final da Rua Honorato Spiandorin e início da Rua Orlando Bagne, em curva sinuosa, o asfalto apresenta muitos buracos e, há meses, foram alocados cones para sinalização, mas até o momento nenhuma ação para melhoria foi realizada, comprometendo a segurança dos munícipes que por ali transitam;

Considerando que o processo erosivo pode avançar rapidamente, solicito que reparos urgentes sejam executados no referido local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo na estrutura de contenção no leito do Córrego da Colônia no trecho que margeia a extensão da Rua Orlando Bagne e Avenida Luiz Zorzetti.

Sala das Sessões, em 1º de agosto de 2023.

**LEANDRO PALMARINI**

/hér