



Reparo em bueiro na Rua Maurício Rosa, altura do número 99 (Vila Maringa) CEP:13210-453.

Considerando que a estrutura de concreto se encontra quebrada;

Considerando que os bueiros são essenciais para o funcionamento eficiente de sistemas de drenagem de águas pluviais em áreas urbanas,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em bueiro na Rua Maurício Rosa, altura do número 99 (Vila Maringa) CEP:13210-453.

Sala das Sessões, em 05 de dezembro de 2023.

**MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS**  
Madson Henrique



ANEXO I

