



Tapamento de buraco e manutenção no asfalto na R. José Spina, em frente ao número 85 (Vila Nova Jundiainópolis) CEP 13210 780.

Considerando que o piso asfáltico, no local abaixo referenciado, apresenta buracos, trincas e rachaduras;

Considerando que anomalias na pavimentação afetam negativamente a qualidade do tráfego, aumentam os custos de manutenção de veículos, além de trazer riscos para a segurança dos motoristas e pedestres,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco e manutenção no asfalto na R. José Spina, em frente ao número 85 (Vila Nova Jundiainópolis) CEP 13210 780.

Sala das Sessões, em 05 de março de 2024.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/gco



ANEXO

