



Reparo no asfalto na Rua Senador Bento Pereira Bueno, na altura do nº 599 (Vila Progresso) - CEP: 13.202-240.

Considerando que o piso asfáltico no endereço abaixo mencionado apresenta buracos, trincas e rachaduras, conforme as fotos em anexo, tendo sido feita solicitação no 156, protocolo: 240116-000350;

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalham o fluxo do trânsito, aumentando o risco de acidentes e danificando os veículos que transitam pelo local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo no asfalto na Rua Senador Bento Pereira Bueno, na altura do nº 599 (Vila Progresso) - CEP: 13.202-240.

Sala das Sessões, em 23 de abril de 2024.

**MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS**  
Madson Henrique

/avjo



ANEXO I

