



Recolocação de placa de trânsito indicativa de retorno, na Avenida Doutor Pedro Soares de Camargo, próximo ao n.º 153 (Anhangabaú) - CEP: 13.208-080.

Considerando que no local abaixo indicado, a placa indicativa de retorno desprende-se do poste e está caída no chão, conforme foto anexa;

Considerando que a sinalização é importante para orientar os motoristas, organizar o trânsito e aumentar a segurança de todos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recolocação de placa de trânsito indicativa de retorno, na Av. Doutor Pedro Soares de Camargo, próximo ao n.º 153 (Anhangabaú) - CEP 13.208-080.

Sala das Sessões, em 12 de março de 2024.

DOUGLAS MEDEIROS

/avjo

