



Substituição de placa toponímica da Rua Olício Rafael Pereira (Jardim Marambaia II) - CEP: 13.205-756.

Considerando que os moradores estão reclamando que enfrentam dificuldades para receber correspondências, encomendas e prestação de serviços, uma vez que as placas toponímicas da via abaixo indicada estão apagadas ou danificadas,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de placa toponímica da Rua Olício Rafael Pereira (Jardim Marambaia II) - CEP: 13.205-756.

Sala das Sessões, em 19 de março de 2024.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
Dika Xique Xique

/avjo