



Reparo de pavimento em viela de ligação da Rua Guilherme Augusto Baad com a Rua Lourenço Spinace (Vila Esperança).

Considerando que a população da Vila Esperança utiliza bastante a ponte e a viela situada ao lado do número 390 da Rua Guilherme Augusto Baad que dá acesso ao conjunto habitacional da Rua Lourenço Spinace;

Considerando que o trecho é muito utilizado pelas famílias para acessar a unidade escolar e que, ocorreram acidentes nesse trecho devido a deterioração do pavimento conforme pode ser observado em imagem anexa,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo de pavimento em viela de ligação da Rua Guilherme Augusto Baad com a Rua Lourenço Spinace (Vila Esperança).

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 2024.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
Dika Xique Xique

/jgb

