




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 14795

Obras de urbanização da Av. Henrique Brunini, com vistas a salvaguardar os pedestres e agilizar o fluxo de veículos.




A Av. Henrique Brunini não possui calçamento em vários locais, faltando, inclusive, sinalização e iluminação adequada. O problema é mais grave no início da avenida, onde o fluxo de pedestres é mais alto e a precariedade das margens mais evidente. Devido a esta situação, a vida de pedestres é colocada em risco todos os dias, pela necessidade de transitar num local extremamente perigoso.

Além do problema da segurança para pedestres temos a dificuldade para o tráfego de veículos. A avenida não foi projetada para contemplar o intenso tráfego atual e servir de acesso a diversos bairros: é estreita, sinuosa, com buracos e desníveis. Além de veículos de passeio, recebe o tráfego caminhões e ônibus.

Desta maneira, reitero as indicações 356/2013, 5521/2014, 8141/2014, 9231/2014, 12197/2015, 12198/2015 e 13885/2015, e

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a realização de obras de urbanização da Av. Henrique Brunini - Vetor Oeste, com vistas a salvaguardar os pedestres e agilizar o fluxo de veículos.

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2015.


PAULO MALERBA