




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO N.º 2.805

Melhorias nas laterais da Rodovia Anhangüera, na faixa do perímetro urbano.



PR 12.97.30

CONSIDERANDO que as laterais da Rodovia Anhangüera, na faixa do perímetro urbano, encontram-se com aparência de completo abandono, carecendo de melhorias tais como: corte do mato, plantação de grama e construção de floreiras;

CONSIDERANDO, ainda, que a falta das melhorias mencionadas dá aspecto de abandono ao local, o que causa má impressão aos visitantes,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo determinar, junto aos órgãos competentes, a tomada das providências cabíveis com a finalidade de realizar as melhorias citadas nas laterais da rodovia em questão.

Sala das Sessões, 9.12.1997

FRANCISCO DE ASSIS POÇO

cfc